



VISÃO GERAL



INSTRUÇÕES DE USO

CARREGANDO O GÁS

1. Posicione o botão liga/desliga na posição OFF.
2. Segure o ferro com a ponta virada para baixo conforme a figura.
3. Insira e pressione o bico do refil de gás na VÁLVULA DE GÁS.
4. Pare de carregar quando o gás começar a vazar.
5. Cuidado, a sobrecarga no RESERVATÓRIO de gás pode causar chama dupla.
6. Deixe o ferro em repouso por alguns minutos antes de ligá-lo.
7. Antes de recarregar o gás, deixe o ferro esfriar.



MONTAGEM DO FERRO DE SOLDAR

1. Encaixe o conjunto da ponta no ferro de soldar e rosqueie o baquelite no sentido horário.
2. Para verificar se a montagem do ferro está correta, segure o ferro e movimente o baquelite para cima.

LIGANDO E DESLIGANDO O FERRO DE SOLDAR

1. Certifique-se de que a ponta e o baquelite estejam firmemente rosqueados.
2. Com a ponta virada para cima, posicione o botão liga/desliga na posição ON para o gás começar a fluir.
3. Acione o GATILHO para acender o gás.
4. O ferro começará a esquentar em poucos segundos.
5. Ajuste a vazão do gás deslizando o botão para a posição (+) para aumentar e (-) para diminuir.
6. Para desligar o ferro, posicione o botão liga/desliga na posição OFF e espere esfriar antes de guardá-lo.
7. Não é necessário desmontar o ferro para guardá-lo.

USANDO O MAÇARICO

1. Desenrosque somente a ponta girando-a na direção anti-horária.
2. Acenda a extremidade de ferro com um isqueiro.
3. O ferro está pronto para ser usado como maçarico.
4. Siga as mesmas instruções de ligar e desligar o ferro de soldar acima.

CUIDADOS

1. Mantenha o ferro de soldar fora do alcance de crianças.
2. Acenda a chama longe do rosto, mãos, roupas ou de materiais inflamáveis.
3. O RESERVATÓRIO contém gás sobre pressão, portanto nunca exponha o ferro a temperaturas acima de 40°C ou longos períodos ao sol.
4. Nunca desmonte, perfure ou jogue no fogo o ferro de soldar.
5. Opere o ferro de soldar em lugar ventilado e longe de materiais inflamáveis.
6. A chama do maçarico pode parecer invisível em locais claros.
7. Durante a operação, a temperatura da ponta é muito elevada podendo causar sérias queimaduras.
8. Certifique-se que a chama esteja completamente extinta depois do uso.

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO (OPCIONAL)



COMPOSIÇÃO: Metal Aço inoxidável, Cobre, Ferro, Alumínio, Silicene, Nylon e Plástico ABS

GARANTIA: Este produto tem garantia de 3 (três) meses, em condições normais de uso, contra defeitos de material e fabricação, mediante apresentação da nota fiscal de compra (para mais informações, acesse www.hikariferramentas.com.br).

ATENÇÃO:

- Cuidado, equipamento com risco de ferimentos.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Este equipamento não oferece risco químico e/ou danos a saúde do usuário.

Validade: Prazo de validade indeterminado

Importado por: Unicoba Imp. e Exp. Ltda.
CNPJ 43.823.525/0002-10
Tel: (11) 5070-1700 / suporte@unicoba.net
www.hikariferramentas.com.br